


- Problémové prvky současného stavu:
1. délka přechodu - přechod je veden přes 4 jízdní pruhy v délce cca 14m bez dělicího ostrůvku - potenciálně nebezpečné místo,
 2. délka přechodu - přechod je veden přes 3 jízdní pruhy v délce cca 11m bez dělicího ostrůvku - potenciálně nebezpečné místo,
 3. nevhodný úhel křížení sil. I/57 (Říční okruh), MK ul. Svatováclavská a MK ul. Šmeralovy, cca 55°,
 4. absence návazné pěší trasy ve vazbě do centra,
 5. absence cyklistické trasy ve vazbě centrum - park a obytná zástavba,
 6. v prostoru křižovatky byly zaznamenány dopravní nehody, vč. střetu s chodcem a cyklistou,
 7. nadměrná délka levého odbočovacího pruhu na ul. Šmeralovu,
 8. nadměrná délka pravého odbočovacího pruhu na ul. Svatováclavskou,
 9. levé odbočení do areálu ČSOBz přímého pruhu,
 10. objekt v rozhledovém poli křižovatky.

Zodp. projektant	ING. KREUTZ M.		 <div>Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava tel.: 597317462 udimorava@udimorava.cz kreutz.michal@udimorava.cz</div>		
Vypracoval	ING. KREUTZ M.				
Kreslil	ING. KREUTZ M.				
Kontrola	ING. NEČAS B.				
Akce : STUDIE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY UL. ŘIČNÍ OKRUH, ŠMERALOVA, SVATOVÁCLAVSKÁ V KRNOVĚ			Objednatel : Městský úřad Křmrov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Křmrov		
PROBLÉMOVÁ MAPA			Datum	prosinec 2014	Číslo výkresu B.2
			Měřítko	-	
			Stupeň	studie	
			Archivní číslo	103/2014	