

Dekoratívni plastické prvky z výzdoby fasád městského domu čp. 165 v Krnově




Restaurátorský záměr


I. Lokalizace památky

1. Okres: bruntál
2. Obec s rozšířenou působností: Krnov
3. Obec: Krnov
4. Místo: nám. Míru č.p. 165
5. Rejstříkové číslo v ÚSKP ČR: 102811
6. Parcela: č. 385 a 386 v k. ú. Opavské Předměstí




II. Výpis dekorativních fasádních prvků











Pohled západní



Tabulka prvků

Č. p.	označení prvku	počet ks	Foto
1	Vrcholová štítová figura	2	
2	Podvrcholová štítová figura	4	
3	Boční štítová figura	4	

4	Nárožní figura	2	
5	Plotová figura	3	
6	Kuželka balkonové a podokenní balustrády	40	
7	Konzole korunní římsy	33	

8	Rokajová lastura nadokenního frontonu	4	
9	Volutový krakorec	2	
10	Červená lícovka – nadokenní oblouky s klenáky	15	
11	Žlutá lícovka – plochy 2. NP	m2	

IV. Dochovaný stav, popis poškození – návrh restaurátorského postupu

Č.	označení prvku	dochovaný stav / popis poškození	Návrh zásahu
1	Vrcholová štítová figura	Prvky z umělého kamene, povrch znečištěn biologickým napadením a prachovými nečistotami, vnitřní armatury – počáteční koroze. Vrchol prvku je poškozen, chybí částečně detail vrcholové koule.	Prvek lze restaurovat na místě, odstranit biologické napadení, očistit oplachem, případně mikroabrazivně nebo chemicky, dále injektovat praskliny, lokálně zpevnit organokřemičitany, doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, retušovat tmely a závěrem důsledně hydrofobizovat.
2	Podvrcholová štítová figura	Prvky z umělého kamene, povrch znečištěn biologickým napadením a prachovými nečistotami, vnitřní armatury – pokračující koroze. Praskliny v kameni, vrcholové jehlance značně poškozené.	Vzhledem k poškození prvku je vhodné nahradit jej kopiemi. Demontovat prvek, vytvořit formu, zhotovit nové výdusky s nerez armaturami, osadit na původní místo. U nových prvků dodržet barevnost a strukturu originálu. V krajním případě lze zachovat spodní část originálu a kopii nahradit pouze vrcholový jehlanec, který se rozpadá výrazněji.
3	Boční štítová figura	Prvky z umělého kamene, povrch znečištěn biologickým napadením a prachovými nečistotami, vnitřní armatury – počáteční koroze. Praskliny v kameni, chybějící drobné detaily, na jednom či více prvků poškozená vrcholová koule	Prvek lze restaurovat na místě, odstranit biologické napadení, očistit oplachem, případně mikroabrazivně nebo chemicky, dále injektovat praskliny, lokálně zpevnit organokřemičitany, doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, retušovat tmely a závěrem důsledně hydrofobizovat.
4	Nárožní figura	Prvky z umělého kamene, povrch znečištěn biologickým napadením a prachovými nečistotami, vnitřní armatury – počáteční koroze. Praskliny v kameni.	Prvek lze restaurovat na místě, odstranit biologické napadení, očistit oplachem, případně mikroabrazivně nebo chemicky, dále injektovat praskliny, lokálně zpevnit organokřemičitany, doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, retušovat tmely a závěrem důsledně hydrofobizovat.
5	Plotová figura	Prvky z umělého kamene, povrch znečištěn biologickým napadením a prachovými nečistotami, drobné mechanické defekty.	Prvek lze restaurovat na místě, odstranit biologické napadení, očistit oplachem, případně mikroabrazivně nebo chemicky, dále injektovat praskliny, lokálně zpevnit organokřemičitany, doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, retušovat tmely a závěrem důsledně hydrofobizovat.
6	Kuželka balkonové balustrády	Prvek z umělého kamene. Povrch je pokryt původně fasádní barvou, dnes nánosy několika vrstev, včetně hrubozrného šlikru. Povrchové úpravy částečně odpadávají. Podokenní balustrády jsou v porovnání s balkonovou balustrádou celkově v lepším stavu. Některé kuželky jsou popraskané, s chybějícími drobnými detaily.	Kuželky v dobrém stavu, bez viditelných prasklin a defektů lze restaurovat na místě. Povrch očistit od nánosů nátěrů, očistit oplachem, doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, závěrem opatřit kvalitním fasádním nátěrem. Kuželky v pokročilém stavu degradace s viditelnými velkými prasklinami je možno restaurovat, pak nutno fixovat praskliny nerezovými kramlemi, injektovat praskliny a vytmelit defekty nebo kuželky nahradit identickými kopiemi zhotovenými do odebrané formy. Odhadovaný počet silně poškozených kuželek je cca 15-20 %.
7	Konzole korunní římsy	Plasticky výrazný prvek výzdoby fasády, zhotovený jako štukatérský odlitek z umělého kamene nebo štku. Povrch je pokryt původně fasádní barvou, dnes nánosy několika vrstev, včetně hrubozrného šlikru. Povrchové úpravy částečně odpadávají.	Povrch očistit od nánosů nátěrů, očistit oplachem, dále mechanicky skalpelem a drobnými špachtlemi především z hloubek reliéfu a dočistit opět oplachem. Následně doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, závěrem opatřit kvalitním fasádním nátěrem.

8	Rokajová lastura nadokenního frontonu	Plasticky výrazný prvek výzdoby fasády, zhotovený jako štukatérský odlitek z umělého kamene nebo štuky. Povrch je pokryt původně fasádní barvou, dnes nánosy několika vrstev, včetně hrubozrnného šlikru. Povrchové úpravy částečně odpadávají. Větší poškození vykazuje prvek v místě styku rozviliny s oplechováním parapetu římsy. Materiál rozpraskaný, konec tvaru částečně chybí.	Povrch očistit od nánosů nátěrů, očistit oplachem, dále mechanicky skalpelem a drobnými špachtlemi především z hloubek reliéfu a dočistit opět oplachem. Následně doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, závěrem opatřit kvalitním fasádním nátěrem.
9	Volutový krakorec	Plasticky výrazný prvek výzdoby fasády, zhotovený jako štukatérský odlitek z umělého kamene nebo štuky. Povrch je pokryt původně fasádní barvou, dnes nánosy několika vrstev, včetně hrubozrnného šlikru. Povrchové úpravy částečně odpadávají.	Povrch očistit od nánosů nátěrů, očistit oplachem, dále mechanicky skalpelem a drobnými špachtlemi především z hloubek reliéfu a dočistit opět oplachem. Následně doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, závěrem opatřit kvalitním fasádním nátěrem.
10	Červená licovka – nadokenní oblouky s klenáky	Vysoce pálená lícová cihla s hladkým červeným střepem a povrchem. Povrch částečně znečištěn prachovými nečistotami. Ojedíněle se vyskytují drobné mechanické defekty.	Povrch očistit oplachem, případně chemicky a oplachem. Drobné mechanické defekty ponechat bez oprav nebo vytmelit restaurátorským tmelem na slinuté keramické materiály. Dbát na ochranu prvků pečlivým zakrytím v průběhu zamýšlených stavebních prací před znečištěním omítkami a fasádními barvami.
11	Žlutá lícovka – plochy 2. a 3. NP	Dobře slinutá obkladová dlaždice s hladkým okrově zbarveným střepem a povrchem. Povrch částečně znečištěn prachovými nečistotami. Ojedíněle se vyskytují drobné mechanické defekty nebo prasklinky.	Povrch očistit oplachem, případně mikroabrazivně nebo chemicky a oplachem. Drobné mechanické defekty ponechat bez oprav. Dbát na ochranu prvků pečlivým zakrytím v průběhu zamýšlených stavebních prací před znečištěním omítkami a fasádními barvami.

MgA. Tomáš Skalík

V Radkově – Dubové 14. 4. 2014

 **MgA. Tomáš Skalík**
Ateliér restaurování
a obnovy památek
747 84 Radkov 180
777 187 823, www.skalik.net
IČ: 68951124, DIČ: CZ7810065461



Fotodokumentace

Prvek č. 1: Vrcholová štítová figura



Prvek č. 2: Podvrcholová štítová figura




Prvek č. 3: Boční štítová figura





Prvek č. 4: Nárožní figura





Prvek č. 5: Plotová figura




Prvek č. 6: Kuželka balkonové a podokenní balustrády



Prvek č. 7: Konzole korunní římsy



Prvek č. 8: Rokajová lastura nadokenního frontonu



Prvek č. 9: Volutový krakorec



Prvek č. 10: Červená lícovka – nadokenní oblouky s klenáky



Prvek č. 11: Žlutá lícovka – plochy 2. – 3. NP

