PŮDORYS 3.NP


C
B
A
1
2
3
4
5
6
7
8
F
E
D
C
B
A
2.16
3.10
3.09
3.05
3.04
3.07
3.08
3.06
2.04
3.03
3.01
1.01
3.02
+6,520
+3,840
+3,920
+6,490
+6,620
+7,300
+6,860
+6,230
+3,800
+8,720
±0,000
s.v. 7 040
s.v. 3280
s.v. 3890
s.v. 3600
s.v. 5360
1x300/80+16x300/158
7x300/152
9x300/158
8x300/158
41 450
40 615
29 915
29 850
35 130
28 700
14 980
10 180
7 500
5 170
2 680
2 410
2 190
1 940
1 660
1 080
1 070
2 210
1 770
1 500
1 470
1 050
1 260
1 640
2 370
3 370
5 680
1 550
2 310
1 510
3 520
3 070
6 245
4 200
3250(3150)
1 600
855
575
395
180
150
3250(1150)
2150(750)
5 260
5 430
5 170
6 245
4 950
850
375
3 780
2 640
3 160
5 350
418
5 500
5 880
2 950
2 830
2 870
2 780
2 650
4 630
4 380
3 600
1 630
1 420
1 540
1 700
1 370
1 730
1 495
1 375
1 890
1 290
4 490
3 000
13 400
2 640
1 100
1 090
1 970
2 100
2 190
2 400
1 170
1 175
1 485
1 500
1 510
1 550
1 670
1 640
2 370
3 370
5 680