

<b>Slepý rozpočet</b>				
Rozpočet: <b>2 Kamenické prvky</b>				Základní rozpočet
Objekt: <b>1</b>	Název objektu: <b>Rekonstrukce fasády a oken</b>			JKSO:
Stavba: <b>20140915</b>	Název stavby: <b>MŠ Krnov Náměstí Míru</b>			SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel:		Náklady na MJ:		
Počet listů:		Zakázkové číslo: <b>20140915</b>		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
<b>Rozpočtové náklady</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z R N	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem		Oborová přírážka	
	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem			Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
			Kompletační činnost (IČD)	
HZS			Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Datum: 1.4.2015 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:		Kč
DPH		21,0% činí:		Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>				<b>Kč</b>

Popis:

Položky v rozpočtu jsou použity z rozpočtové soustavy RTS.

R položky - položky nově vytvořené - jsou označeny na předposlední pozici písmenem "Z".

Stavba:	20140915	MŠ Krnov Náměstí Míru	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	1	Rekonstrukce fasády a oken	Datum tisku: 1.4.2015	
Rozpočet:	2	Kamenické prvky		

## Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
65 Restauratorské práce					

## VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			
Oborová přirážka			
Přesun stavebních kapacit			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Provoz investora			
Kompletační činnost (IČD)			
Rezerva rozpočtu			

Stavba:	20140915	MŠ Krmov Náměstí Míru	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	1	Rekonstrukce fasády a oken	Datum tisku: 1.4.2015	
Rozpočet:	2	Kamenické prvky		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>65</b>		<b>Restauratorské práce</b>						
1	01R Z1-	Vrcholová štítová figura ks		2,0000		0,00000		0,00000
		Prvek lze restaurovat na místě, odstranit biologické napadení, očistit oplachem, případně mikroabrazivně nebo chemicky, dále injektovat praskliny, lokálně zpevnit organokřemičitany, doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, retušovat tmely a závěrem důsledně hydrofobizovat.						
2	02R Z1-	Podvrcholová štítová figura ks		4,0000		0,00000		0,00000
		Vzhledem k poškození prvku je vhodné nahradit jej kopiemi. Demontovat prvek, vytvořit formu, zhotovit nové výdusky s nerez armaturami, osadit na původní místo. U nových prvků dodržet barevnost a strukturu originálu V krajním případě lze zachovat spodní část originálu a kopií nahradit pouze vrcholový jehlanec, který se rozpadá výrazněji.						
3	03R Z1-	Boční štítová figura ks		4,0000		0,00000		0,00000
		Prvek lze restaurovat na místě, odstranit biologické napadení, očistit oplachem, případně mikroabrazivně nebo chemicky, dále injektovat praskliny, lokálně zpevnit organokřemičitany, doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, retušovat tmely a závěrem důsledně hydrofobizovat.						
4	04R Z1-	Nárožní figura ks		2,0000		0,00000		0,00000
		Prvek lze restaurovat na místě, odstranit biologické napadení, očistit oplachem, případně mikroabrazivně nebo chemicky, dále injektovat praskliny, lokálně zpevnit organokřemičitany, doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, retušovat tmely a závěrem důsledně hydrofobizovat.						
5	05R Z1-	Plotová figura ks		3,0000		0,00000		0,00000
		Prvek lze restaurovat na místě, odstranit biologické napadení, očistit oplachem, případně mikroabrazivně nebo chemicky, dále injektovat praskliny, lokálně zpevnit organokřemičitany, doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, retušovat tmely a závěrem důsledně hydrofobizovat.						
6	06R Z1-	Kuželka balkonové a podokenní balustrády ks		40,0000		0,00000		0,00000
		Kuželky v dobrém stavu, bez viditelných prasklin a defektů lze restaurovat na místě. Povrch očistit od nánosů nátěrů, očistit oplachem, doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, závěrem opatřit kvalitním fasádním nátěrem. Kuželky v pokročilém stavu degradace s viditelnými velkými prasklinami je možno restaurovat, pak nutno fixovat praskliny nerezovými kramlemi, injektovat praskliny a vytmelit defekty nebo kuželky nahradit identickými kopiemi zhotovenými do odebrané formy. Odhadovaný počet silně poškozených kuželek je cca 15-20 %.						
7	07R Z1-	Konzole korunní římsy ks		33,0000		0,00000		0,00000
		Povrch očistit od nánosů nátěrů, očistit oplachem, dále mechanicky skalpelem a drobnými špachtlemi především z hloubek reliéfu a dočistit opět oplachem. Následně doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, závěrem opatřit kvalitním fasádním nátěrem.						
8	08R Z1-	Rokajová lastura nadokenního frontonu ks		4,0000		0,00000		0,00000
		Povrch očistit od nánosů nátěrů, očistit oplachem, dále mechanicky skalpelem a drobnými špachtlemi především z hloubek reliéfu a dočistit opět oplachem. Následně doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, závěrem opatřit kvalitním fasádním nátěrem.						
9	09R Z1-	Volutový krakorec ks		2,0000		0,00000		0,00000
		Povrch očistit od nánosů nátěrů, očistit oplachem, dále mechanicky skalpelem a drobnými špachtlemi především z hloubek reliéfu a dočistit opět oplachem. Následně doplnit chybějící detaily restaurátorským tmelem, závěrem opatřit kvalitním fasádním nátěrem.						

Stavba:	20140915	MŠ Křnov Náměstí Míru	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	1	Rekonstrukce fasády a oken	Datum tisku: 1.4.2015	
Rozpočet:	2	Kamenické prvky		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
10	10R Z1-	Červená lícovka – nadokenní oblouky s klenáky kpl		15,0000			0,00000	0,00000
		Povrch očistit oplachem, případně chemicky a oplachem. Drobné mechanické defekty ponechat bez oprav nebo vytmelit restaurátorským tmelem na slinuté keramické materiály. Dbát na ochranu prvků pečlivým zakrytím v průběhu zamýšlených stavebních prací před znečištěním omítkami a fasádními barvami.						
11	11R Z1-	Žlutá lícovka – plochy 2. a 3. NP m2		79,7300			0,00000	0,00000
		Povrch očistit oplachem, případně mikroabrazivně nebo chemicky a oplachem. Drobné mechanické defekty ponechat bez oprav. Dbát na ochranu prvků pečlivým zakrytím v průběhu zamýšlených stavebních prací před znečištěním omítkami a fasádními barvami.						
		<i>severní: 25,15+3,75+0,65</i>				29,5500		
		<i>západní: 32,1+4,65+0,65</i>				37,4000		
		<i>věžička: 0,45*6+0,8*1,8*7</i>				12,7800		
12	12R Z1-	Hydrofobizace kamenných prvků barevný nátěr v barvě fasády kpl		1,0000			0,00000	0,00000
		kuželky a další prvky z umělého kamene budou opatřeny nátěrem v barvě fasády						
	<b>65</b>	<b>Restauratorské práce</b>						