



## OKNO T5

INTERIÉR



EXTERIÉR











**Zjištění:**

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích již není (nový parapet)
- okno nemá zapuštěné nadpraží do zdiva
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích, obdobně u vyměňovaných klik
- zvenku cihelný pilířek, z interiéru nikoliv
- půlkruhová klapačka u křídel

