



OKNO T11+T12 – 1.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR













Zjištění:

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích již není
- okno nemá zapuštěné nadpraží do zdiva
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích
- půlkruhová klapačka u křídel vnitřních
- dolní vnější křídla nejsou původní

