



OKNO T8 – 1.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR













Zjištění:

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích již není (nový parapet)
- okno nemá zapuštěné nadpraží do zdiva
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích
- zvenku cihelný pilířek, z interiéru nikoliv
- odvod kondenzátu překryt oplechováním parapetu
- půlkruhová klapačka u křidel vnitřních

