



OKNO T6 – 1.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR









Zjištění:

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích již není (nový parapet)
- okno nemá zapuštěné nadpraží do zdiva
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích
- zvenku cihelný pilířek, z interiéru nikoliv