

25296

LOKÁLNÍ OPRAVY
POŠKOZENÉ OMÍTKY.
CELOPLOŠNÝ FASÁDNÍ
NÁTÉR BÍLÉ BARVY. V
SOKLOVÉ ČÁSTI PROVÉST
OČIŠTĚNÍ NÁTĚRU A
PROVÉST SANAČNÍ NÁTĚR.




PŮDORYS
1:100

ZAZDĚNO A BOUSTRANNĚ OMÍTNUTO.
OPATŘIT ZASTŘEŠENÍM DLE STÁV. STAVU.
MEZI PŮVODNÍ ZÁKLAD A DOZDÍVKU
VLOŽIT IZOLACI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

STÁV. KOVANÁ
BRANKA - DEMONTÁŽ.
USKLADNIT U
INVESTORA.

PILÍŘEK ZAPRAVIT A
OMÍTNOUT.OPATŘIT
ZASTŘEŠENÍM DLE STÁV. STAVU



AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: ING. PETR ŽAŽA (www.petrzaza.cz)

INDEX	DATUM	OBSAH	VYPRACOVAL
ZHOTOVITEL:			PARÉ:
DIAK DODAVATELSKO-INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o. NÁMĚSTÍ SVOBODY 14/879, 790 01 JESENÍK TEL. 584 412 429 FAX. 584 412 432 info@dik-jesenik.cz www.dik-jesenik.cz			
STAVBA:			HIP:
ŘEŠENÍ PROSTORU OKOLÍ KONCERTNÍ SÍNĚ SV. DUCHA V KRNOVĚ			ING. PETR MACH
OBJEDNATEL:			ZODP.PROJEKTANT:
MĚSTO KRNOV			ING. PETR MACH
OBSAH VÝKRESU:			VYPRACOVAL:
SO03 VENKOVNÍ ARCHITEKTURA			ING. PETR MACH
SO03.14 STÁV. OMÍT.ZEŽ S KOVANÝMI VÝPLNĚMI			STUPĚN:
ČÍSLO ZAKÁZKY: 1514			DPS
OBJEKT: SO03			FORMÁT:
ČÁST PD.: D1.1			2A4
POŘAD. ČÍSLO : 015			DATUM:
INDEX:			12/2017
			MĚŘÍTKO:
			1:100