

SEZNAM PŘÍLOH

<i>A</i>	<i>TECHNICKÁ ZPRÁVA</i>	
<i>C</i>	<i>SITUAČNÍ VÝKRESY</i>	
<i>C.1, C.4</i>	<i>SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ</i> <i>KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</i>	<i>1:1 000</i>
<i>D</i>	<i>DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A</i> <i>TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</i>	
<i>D.1.1</i>	<i>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</i>	
<i>D.1.1.a</i>	<i>TECHNICKÁ ZPRÁVA</i>	
<i>D.1.1.b.1</i>	<i>STÁVAJÍCÍ STAV – ROZVINUTÝ POHLED, PŮDORYSY</i> <i>VÝCHODNÍ FASÁDY</i>	<i>1:75</i>
<i>D.1.1.b.2</i>	<i>NOVÝ STAV – ROZVINUTÝ POHLED, PŮDORYSY</i> <i>VÝCHODNÍ FASÁDY</i>	<i>1:75</i>
<i>D.1.1.b.3</i>	<i>BAREVNÉ ŘEŠENÍ DVORNÍCH FASÁD, HLAVNÍ</i> <i>NÁMĚSTÍ 18, 19 A 20 V KRNOVĚ</i>	<i>1:150</i>
<i>D.1.2</i>	<i>STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</i>	
<i>D.1.2.a</i>	<i>TECHNICKÁ ZPRÁVA</i>	
<i>D.1.2.b</i>	<i>STATICKÝ VÝPOČET</i>	
<i>D.1.3</i>	<i>POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</i> <i>TECHNICKÁ ZPRÁVA</i>	
<i>E</i>	<i>DOKLADOVÁ ČÁST</i>	

- Ornitologicko-chiropterologický posudek bytových domů na ulici Hlavní náměstí č. p. 72, 93–94 a Sv. Ducha č. p. 73–74 v Krnově
- stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK č.j. HSOS-7586-2/2017
- stanovisko státní památkové péče č.j.
- stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství MSK č.j. ŽPZ/18526/2017/MaD246.2V5