



## OKNO T25 – 2.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR







**Zjištění:**

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích a pod parapety je odstraněn, jsou provedeny keramické obklady
- okno nemá zapuštěné nadpraží do zdiva – prostor pro roletu
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích

