



OKNO T27 – 2.NP

INTERIÉR

EXTERIÉR

Pákový otevírač









Zjištění:

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích a pod parapety je odstraněn, je proveden nový parapet
- okno nemá zapuštěné nadpraží do zdiva – prostor pro roletu
- vnitřní a venkovní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích