



OKNO T1 – 1.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR







Zjištění:

- okno v kuchyni
- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích
- okno nemá zapuštěné nadpraží do zdiva
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích