



OKNO T2 – 1.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR







Zjištění:

- půlkruhová klapačka u křídel
- dřevěný obklad parapetu po bocích
- okno nemá zapuštěné nadpraží do zdiva