



OKNO T21 – 2.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR











Zjištění:

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích je zachován
- okno má zapuštěné nadpraží do zdiva – prostor pro roletu
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích
- dolní venkovní křídla nejsou původní

