



OKNO T26 – 2.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR













Zjištění:

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích a pod parapety je odstraněn, jsou provedeny keramické obklady
- okno nemá zapuštěné nadpraží do zdiva – prostor pro roletu
- vnitřní a venkovní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích
- spodní venkovní křídlo není původní

