





## OKNO T18+T19+T20 – 2.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR













### **Zjištění:**

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích je zachován
- okno má zapažené nadpraží do zdiva – prostor pro roletu
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích
- částečně nefunkční okna

