



## OKNO T9 – 1.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR







### **Zjištění:**

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích již není – keramický obklad
- okno nemá zapuštěné nadpraží do zdiva
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích
- zvenku cihelný pilířek, z interiéru nikoliv
- půlkruhová klapačka u křídel vnitřních