



OKNO T16 + T17 – 2.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR









Zjištění:

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích zrušen, je osazen nový parapet
- okno má zapuštěné nadpraží do zdiva – prostor pro roletu
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích