

## Základní informativní výpis o nehodě číslo:

# 070106090049

### Základní vlastnosti

Obec	Krnov (Moravskoslezský kraj)
Datum nehody	19.01.2009 09:15 pondělí
Druh pozemní komunikace	silnice 1. třídy
Číslo pozemní komunikace	57

© ŘSDP, PP ČR, ŘSD, ČSÚ, ČÚZK



### Charakteristiky účastníka vozidla a příčiny nehody

Zavinění nehody	účastníkem motorového vozidla
Alkohol u viníka nehody	ne
Kategorie účastníka	s účastníky oprávněnou skupinou c
Stav účastníka	dobrý - žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Vnější ovlivnění účastníka	účastník nebyl ovlivněn

### Charakteristiky následků osob - stav do 24 hodin

Usmrceno osob (počet)	0
Těžce zraněno osob (počet)	0
Lehce zraněno osob (počet)	0

Charakteristiky vozidla, viníka nehody a následk nehody na vozidle	
Počet zúčastněných vozidel	3
Druh vozidla	osobní automobil bez přípoju
Výrobní značka motorového vozidla	MAZDA
Rok výroby vozidla	92
Vozidlo po nehodě	nedošlo k požáru
Vlastník vozidla	soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti
Celková hmotná škoda (100 Kč)	200
Škoda na vozidle (100 Kč)	50
Únik provozních, přepravovaných hmot	žádné z uvedených
Způsob vyproštění osob z vozidla	nebylo třeba užít násilí

Charakteristiky druhu nehody a podmínek nehody	
Charakter nehody	nehoda pouze s hmotnou škodou
Druh nehody	srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem
Druh srážky jedoucích vozidel	zezadu
Druh pevné překážky	nepřechází v úvahu, nejde o srážku s pevnou překážkou
Hlavní příčiny nehody	idí se plně neovládání vozidla
Druh povrchu vozovky	živice
Stav povrchu vozovky v době nehody	povrch mokrá
Stav komunikace	dobrý, bez závad
Povrchní podmínky v době nehody	neztížené
Viditelnost	ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povrchních podmínek
Rozhledové poměry	dobré
Délka komunikace	třípruhová
Situování nehody na komunikaci	na jízdním pruhu
Řízení provozu v době nehody	žádný způsob řízení provozu
Místní úprava podmíností v jízdě	žádná místní úprava
Specifické objekty v místě nehody	pěchod pro chodce
Smrlové poměry	příčný úsek
Místo dopravní nehody	mimo křižovatku
Druh křižující komunikace	neurčeno
Smyk	ne
Směr jízdy nebo postavení vozidla	jedoucí - proti směru stání na komunikaci