



OKNO T15 – 2.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR







Zjištění:

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích zachován, je osazen nový parapet
- okno má zapuštěné nadpraží do zdiva – prostor pro roletu
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích
- „systémové“ zajištění balustrády