



## **OKNO T23 – 2.NP**

**INTERIÉR**



**EXTERIÉR**







**Zjištění:**

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích a pod parapety je odstraněn, je osazen nový parapet
- okno má zapuštěné nadpraží do zdiva – prostor pro roletu
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích

