



OKNO T33 – 3.NP

INTERIÉR

EXTERIÉR







Zjištění:

- okno je dvojité – dvě okna
- vnější levé křídlo není původní
- původní kování