



OKNO T29 – 2.NP

INTERIÉR

Pákový otevírač



EXTERIÉR











Zjištění:

- okno je původní
- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích a pod parapety je odstraněn, je zachován původní parapet
- okno nemá zapuštěné nadpraží do zdiva – prostor pro roletu
- vnitřní a venkovní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích