



## OKNO T3 – 1.NP

INTERIÉR



EXTERIÉR













**Zjištění:**

- nové kliky
- dřevěný obklad parapetu po bocích již není
- okno nemá zapuštěné nadpraží do zdiva
- vnitřní křídla vyspravována ztužujícími pásky v rozích
- zvenku cihelný pilířek, z interiéru nikoliv