

*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří*

FOTODOKUMENTACE – stávající stav

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D1 – U Jatek 2189/1

(hlavní vstup do bytové části)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří*

FOTODOKUMENTACE – stávající stav

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D2 – Hlubčická 2190/26

(hlavní vstup do bytové části)



D3 – Hlubčická 2190/26

(vstup pomocný
-pro Pečovatelskou službu)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří*

FOTODOKUMENTACE – stávající stav

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D4 – Hlubčická 2190/26

(vstup do provozovny
„Kadeřnictví“)



D5 – Hlubčická 2190/26

(vstup do prodejny „Textil v bydlení“)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří
FOTODOKUMENTACE – stávající stav*

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D6 – Hlubčická 2191/28

(vstup do prodejny „U Česneku“)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří*

FOTODOKUMENTACE – stávající stav

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D7 – Hlubčická 2191/28

(vstup do prodejny „Boženka“)



D8 – Hlubčická 2191/28

(vstup do kavárny „Sluníčko“)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- **výměna vstupních dveří**
FOTODOKUMENTACE – stávající stav*

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D9 – Hlubčická 2191/28

(pomocný vstup)



D10 – Hlubčická 2191/28

(hlavní vstup do bytové části)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- **výměna vstupních dveří**
FOTODOKUMENTACE – stávající stav*

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D11 – Slezská 2192/2

(hlavní vstup do bytové části)



D12 – Slezská 2193/4

(hlavní vstup do bytové části)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- **výměna vstupních dveří**
FOTODOKUMENTACE – stávající stav*

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D13 – Slezská 2193/4

(zadní vstup do bytové části ze dvora)



D14 – Slezská 2192/2

(zadní vstup do bytové části ze dvora)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří
FOTODOKUMENTACE – stávající stav*

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D15 – Slezská 2255/5

(hlavní vstup do bytové části)



D16 – Slezská 2254/3

(hlavní vstup do bytové části)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří
FOTODOKUMENTACE – stávající stav*

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D17 – Slezská 2253/1

(hlavní vstup do bytové části)



D18 – Moravská 2256/2

(vstup do „Klub důchodců“)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří*

FOTODOKUMENTACE – stávající stav

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D19 – Moravská 2256/2

(vstup do provozovny
„Fyzioterapie Dana s.r.o.“)



D20 – Moravská 2256/2

(hlavní vstup do bytové části)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří
FOTODOKUMENTACE – stávající stav*

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D21 – Moravská 2256/2

(pomocný vstup –pro zaměstnance)



D22 – Moravská 2256/2

(vstup do provozovny
 - „Pečovatelská služba“)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- **výměna vstupních dveří**
FOTODOKUMENTACE – stávající stav*

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D23 – Moravská 2256/2

(vstup do zubního střediska)



D24 – Moravská 2256/2

(pomocný vstup – do laboratoře)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří
FOTODOKUMENTACE – stávající stav*

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D25 – Moravská 2257/4

(hlavní vstup do bytové části)



D26 – Moravská 2258/6

(hlavní vstup do bytové části)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří*

FOTODOKUMENTACE – stávající stav

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D27 – Moravská 2258/6

(zadní vstup do bytové části ze dvora)



D28 – Moravská 2257/4

(zadní vstup do bytové části ze dvora)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří*

FOTODOKUMENTACE – stávající stav

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D29 – Slezská 2253/1

(zadní vstup do bytové části ze dvora)



D30 – Slezská 2254/3

(zadní vstup do bytové části ze dvora)



*název akce: **DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek**
- výměna vstupních dveří*

FOTODOKUMENTACE – stávající stav

Vypracovala: Ing. Fišarová Jana

D31 – Slezská 2255/5

(zadní vstup do bytové části ze dvora)

